

El candado cuenta con varias opciones para poderse asegurar a un perímetro sin tener que soldar directamente. Por favor siga las recomendaciones presentadas a continuación.

Cables Kensington® se pueden ajustar en las ranuras laterales.



Otro tipo de cables también se pueden ajustar en las ranuras en la parte frontal y trasera.

Cobertura de goma para proteger el candado de caídas accidentales



Evite usar cadenas muy pesadas al asegurar el candado a un perímetro. Estas cadenas pueden ejercer mucha tensión sobre el candado y causar daños en los sensores internos con el tiempo



No se puede soldar nada directamente al candado. Soldaduras al acero reforzado del aro del candado pueden reducir su resistencia.



Asegure que el puerto de micro USB pueda ser utilizado en caso de falla de baterías. La luz LED del candado también debe ser visible a los usuarios.



Evite obstáculos en la instalación que puedan ejercer tensión permanente sobre el candado. Por ejemplo objetos pesado que jalen el cuerpo del candado en dirección contrario del aro, lo cual pueden ocasionar problemas con el tiempo.